



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT : FACQ Grivegnée

ADRESSE intervention : TEL :

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien complet des moteurs Filtres à poches 353*425*360mm 2G4+ 2F7 :

- Vérification de l'état général du moteur.
- Vérification de l'échangeur thermique.
- Nettoyage complet de l'intérieur.
- Installation de nouveaux filtres à haut rendement.
- Vérification de l'évacuation des condensats.
- Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse.

REMARQUES :

- Changement des filtres ok
- Vérification des vitesses ok
- Entretien des moteurs ok
- Entretien des caissons ok

DATE D'INTERVENTION : 21/06/24

HEURE D'INTERVENTION :10h00

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent Wolfs

Signature du TECHNICIEN :