



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT : Facq Vilvoorde

ADRESSE intervention

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien complet des moteurs HR800 : 315*405*48mm G4/F7

- Vérification de l'état général du moteur.
- Vérification de l'échangeur thermique.
- Nettoyage complet de l'intérieur.
- Installation de nouveaux filtres à haut rendement.
- Vérification de l'évacuation des condensats.
- Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse.

-

REMARQUES :

- Changement des filtres
- Vérification des vitesses ok
- Entretien du moteurs ok

DATE D'INTERVENTION : 11/07/24

HEURE D'INTERVENTION : 14h30

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent Wolfs

Signature du TECHNICIEN :