



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT : FACQ Gosselies

ADRESSE intervention :

TEL :

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien Double Flux Appartements :

Entretien complet du moteur : - Vérification de l'état général du moteur. - Vérification de l'échangeur thermique. - Nettoyage complet de l'intérieur. - Installation de nouveaux filtres à haut rendement. - Vérification de l'évacuation des condensats. - Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse. Nettoyage complet du réseau aérauliques de pulsion avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches de pulsions. Nettoyage complet du réseau aérauliques d'extraction avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches d'extractions. Réglage du débit de chaque bouche de pulsion et d'extraction avec anémomètre. Rapport détaillée avec photos avant-après (Inspection caméra en cas d'obstruction)

REMARQUES :

Nettoyage des deux moteurs toitures ok.

Nous constatons que la ventilation est condamnée. Nous clôturons le contrat d'entretien cette année.

DATE D'INTERVENTION : 13 juin 2023

HEURE D'INTERVENTION : 13h

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq

Signature du TECHNICIEN :