



Kingspan Light Air Belgium
Gontrode Heirweg 300
9090 Merelbeke-Melle
België

Serviceorder 120041563
Orderreferentie
Starttijd 24/02/2026 07:29
Servicemedewerker Johan Dhaeseleer

Serviceadres

Facq nv
Eugene bekaertlaan 53
8790 Waregem
België

Activiteit Visit Maintenance (120041563-10) 1.05 - OHC08836-1.05 Supply - General Maintenance

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
0:38	Reistijd

Loon

Uren	Taak
2:00	Uitvoer in regie

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
installatie buiten dienst		No	24/02/2026 09:42:28
Is quote required ?		No	24/02/2026 09:42:33
reschedule visit ?		No	24/02/2026 09:42:38
Taakspecifieke risico's gekend		Yes	24/02/2026 09:42:42
Opgeleid voor taak		Yes	24/02/2026 09:42:46
PBM's aanwezig		Yes	24/02/2026 09:42:54
Arbeidsmiddelen in orde		Yes	24/02/2026 09:43:26
veilige aanvatting werkomgeving oke		Yes	24/02/2026 09:43:29
Lock out tag out		Yes	24/02/2026 09:43:34
Voldoende beschermd		N/A	24/02/2026 09:43:39
Vluchtroute gekend		Yes	24/02/2026 09:43:47
Opmerkingen & foto's GP or serial number		Yes	24/02/2026 09:43:52
		Niet van toepassi	24/02/2026 09:44:18
		Text	24/02/2026 09:44:22

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Onderhoud- vanaf 7u30

Notities

Notitie

onderhoud Rwa

Algemeen onderhoud van de rwa installatie.

Visuele controle van de toestellen op het dak gedaan.

Dit via daktoegang gebouw Marblo, of een kniktelescoop te voorzien van 10m werkhoopte.

Testen van de regendetectie ok.

Controle van het bedieningsbord en testen op goede werking van zone 1 hoofdkleppen en zone 2 zijkleppen.

Uitmeten laadspanning en batterijen, deze batterijen zijn vervangen op 06.06.25.

[Activiteit Skylights Polycarbonate visual \(120041563-20\)](#)

[1.05.49 - OHC08836-1.05.49 Skylights Polycarbonate visual inspection](#)

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

[Activiteit Natural SHEV's \(120041563-30\)](#)

[1.05.52 - OHC08836-1.05.52 Naturale Smoke ventilator](#)

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

[Activiteit Control panels >4 zones \(120041563-40\)](#)

[1.05.71 - OHC08836-1.05.71 Control panels >4 zones](#)

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Opmerkingen van medewerker

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Johan Dhaeseleer
Servicemedewerker

**Opmerkingen van vertegenwoordiger
klant**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' shape followed by a horizontal line that ends in a small downward-pointing hook.

simons
Vertegenwoordiger klant
