



Kingspan Light Air Belgium
Gontrode Heirweg 300
9090 Merelbeke-Melle
Belgium

Serviceorder 120045652
Orderreferentie
Starttijd 21/04/2026 13:54
Servicemedewerker Alexander Benoot

Serviceadres

Facq nv
Dehemlaan 21
8900 Ieper
Belgium

Activiteit Visit Maintenance (120045652-10) 1.05 - OHC06946-1.05 Supply - General Maintenance

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
1:10	Reistijd

Loon

Uren	Taak
1:45	Uitvoer in regie

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
installatie buiten dienst		No	21/04/2026 15:17:55
Is quote required ?		Yes	21/04/2026 15:17:57
reschedule visit ?		No	21/04/2026 15:17:59
Taakspecifieke risico's gekend		Yes	21/04/2026 15:18:02
Opgeleid voor taak		Yes	21/04/2026 15:18:03
PBM's aanwezig		Yes	21/04/2026 15:18:06
Arbeidsmiddelen in orde		Yes	21/04/2026 15:18:09
veilige aanvatting werkomgeving oke		Yes	21/04/2026 15:18:11
Lock out tag out		Yes	21/04/2026 15:18:15
Voldoende beschermd		N/A	21/04/2026 15:18:17
Vluchtroute gekend		Yes	21/04/2026 15:18:20
Opmerkingen & foto's		Yes	21/04/2026 15:18:21
GP or serial number		Foto toevoegen	21/04/2026 15:18:25
		Text	21/04/2026 15:18:26

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Notities

Notitie

Controle + onderhoud uitgevoerd

Notitie

Bedieningsbord (master centrale)

- visuele controle
- controle werking
- testen werking nooddrukknop
- uitmeten voeding + batterijen
- batterijen dienen vervangen te worden 2x7,2Ah

Notitie

Slavecentrales (8 stuks)

- visuele controle
- controle werking
- uitmeten voeding + batterijen

Notitie

Rookluiken

- visuele controle
- controle werking

Notitie

Nooddrukknop

- visuele controle
- controle werking

Notitie

Offerte

- vervangen van batterijen master centrale 2x7,2Ah
- vervangen van batterijen slave centrales op hoogte 16x7,2Ah

Het type hoogtewerker voor het vervangen van de batterijen is best een Toucan 12e + (plus)

geen toucan 12e want die gaat niet hoog genoeg voor het dak. Dus best de Toucan 12E+

Notitie

De batterijen worden best dit jaar nog vervangen

[Activiteit Control Panels concept \(120045652-20\)](#)

[1.05.02 - OHC06946-1.05.02 Control Panels](#)

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
Opt control		N/A	21/04/2026 15:17:07
Indicator		N/A	21/04/2026 15:17:08
No leaks		N/A	21/04/2026 15:17:08
Drain the condensation water		N/A	21/04/2026 15:17:09
Inspection		N/A	21/04/2026 15:17:10

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Skylights Polycarbonate visual (120045652-30)

1.05.49 - OHC06946-1.05.49 Skylights Polycarbonate visual inspection

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Fixed domes (120045652-40)

1.05.47 - OHC06946-1.05.47 Fixed domes

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Control panels >4 zones (120045652-50)

1.05.71 - OHC06946-1.05.71 Control panels >4 zones

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing


Werkelijke oplossing

Opmerkingen van medewerker

Opmerkingen van vertegenwoordiger klant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

Alexander Benoot
Servicemedewerker

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'V' shape with a vertical stroke extending upwards from the right side, and a horizontal stroke extending to the right from the top of the 'V'.

Devriendt
Vertegenwoordiger klant

