

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées  
Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/181000

Numéro de rapport: GEM/65/15246281/00/FR/000

• Vos coordonnées  
Réf:

• Données d'intervention  
Lieu: 310 - Facq Libramont  
Rue de l'Alienau, 34  
6800 Libramont-Chevigny  
Date: 25/03/2026  
Effectuée par: DENIS FRANÇOIS

FACQ  
Leuvensesteenweg, 561  
1930 Zaventem  
Belgique

## RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES POSTES H.T.

**INSTALLATION** : Magasin Facq de 6800 Libramont

### **BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

### **RUBRIQUES DU RAPPORT**

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES
- III. ANNEXES

### **CONCLUSION**

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint  
Directeur Général

Date d'émission : 10/04/2026  
Nombre de pages : 3  
Annexe(s) :  
Distribution : or. 1  
cc.





## **I. INFORMATIONS GENERALES**

### 1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

### 2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :  
Marque: FLIR  
Type : T640 2.1  
n°.: 55915431  
Objectif : lentille de 45°(13.1mm) n° certificat 23TH/049
- Résolutio caméra 640x480 pixels, 3.2Mpixels
- Software :Thermal Studio Pro

### 3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

### 4. Information supplémentaire

Néant.



## II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	<b>REM</b> = Remarque	<b>O</b> = Installation inaccessible et/ou protégée	<b>Avis (AV.) :</b>	<b>UR</b> (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	<b>R</b> – Rappel
	<b>OK</b> = Pas d’observation	<b>FC</b> = Faible Charge		<b>RP</b> (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	<b>PES</b> = Pas En Service			<b>TS</b> (To survey) – à surveiller	
				<b>FI</b> (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
local technique N+1	TGBT	FC			
Local Technique N+1	TD Découplage	FC	faible production solaire ce jour		
Local Chaufferie N+1	TD chauffage	OK			
sous local chaufferie N+0	TD exutoires	OK			