



Kingspan Light Air Belgium
Gontrode Heirweg 138
9090 Melle
Belgium

Serviceorder 120014872
Orderreferentie
Starttijd 15/10/2024 11:36
Servicemedewerker Johan Dhaeseleer

Serviceadres

Oudenaarde, De Bruwaan 27
De bruwaan 27
9700 Oudenaarde
Belgium

Activiteit Visit Maintenance (120014872-10) 1.05 - OHC07825-1.05 Supply - General Maintenance

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
0:20	Reistijd

Loon

Uren	Taak
2:00	Uitvoer in regie

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
installatie buiten dienst		No	15/10/2024 12:41:34
Is quote required ?		No	15/10/2024 12:41:39
reschedule visit ?		No	15/10/2024 12:41:44
Taakspecifieke risico's gekend		Yes	15/10/2024 12:41:49
Opgeleid voor taak		Yes	15/10/2024 12:42:01
PBM's aanwezig		Yes	15/10/2024 12:42:07
Arbeidsmiddelen in orde		Yes	15/10/2024 12:42:15
veilige aanvatting		Yes	15/10/2024 12:42:20
werkomgeving oke		Yes	15/10/2024 12:42:26
Lock out tag out		Yes	15/10/2024 12:42:32
Voldoende beschermd		Yes	15/10/2024 12:42:36
Vluchtroute gekend		Yes	15/10/2024 12:42:43
Opmerkingen & foto's		Niet van toepassi	15/10/2024 12:42:50

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Notities

Notitie

Onderhoud

Visuele controle van de toestellen op het dak gedaan. Daktoegang via kooiladder.
Nazicht en controle van het bedieningsbord.

Testen van de toestellen op goede werking met het hoofdbord.

Testen van de regendetectie.

Testen van de brandknop in brandweerlokaal aan de zijkant van het gebouw.

Notitie

Bedieningsbord

Vervangen van de batterijen 12v 17ah x 2.

Activiteit Natural SHEV's (120014872-20)

1.05.52 - OHC07825-1.05.52 Naturale Smoke ventilator

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Control panels >4 zones (120014872-30)

1.05.71 - OHC07825-1.05.71 Control panels >4 zones

Diagnose

Gemeld probleem


Verwacht probleem

Werkelijk probleem


Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Opmerkingen van medewerker



Opmerkingen van vertegenwoordiger
klant



Johan Dhaeseleer
Servicemedewerker

Gino
Vertegenwoordiger klant
