



Ref. Service Order 000831511784
Contract N° / N° de contrat 41070371

Naam site / Nom du site FACQ
Installatie type / Type d'installation Building Door
Installatie N° / N° d'installation 11408931
Manuf. Serial No.
Erkenning / Identification LOCAL TECHNIQUE AVANT
Adres / Adresse QUAI D ARONA 23
Stad / Ville HUY

Uw specialist / Votre spécialiste Frédéric PEETERSILLE
Datum bezoek / Date visite 12/6/2025

**Onderhoud uitgevoerd
Maintenance réalisée**

De basic module is uitgevoerd, deze module bevat alle visuele en functionele testen om uw installatie veilig en bedrijfzeker te laten functioneren. / Le module de base a été effectué, ce module comprend tous les tests visuels et fonctionnels pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre installation.

SM: Safety Module

Dit is een overzicht van de onderhoudstaken die op de vermelde installatie werden uitgevoerd. Als het, naar aanleiding van dit bezoek, nodig is u op de hoogte te brengen van andere zaken ivm deze installatie, zal iemand van ons onderhoudsteam contact met u opnemen.

Ceci est un aperçu des tâches de maintenance qui ont été réalisées sur l'installation mentionnée. Si, à la suite de cette visite, il est nécessaire de vous informer d'autres aspects, une personne de notre équipe de maintenance vous contactera.

**Opmerking van onze technieker /
Remarque de notre technicien** Maintenance réalisé Installation fonctionne
correctement

Handtekening klant / Signature client

No Signature Available

Naam Klant / Nom du client

Deze e-mail werd automatisch gegenereerd.

Opmerking: Dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van KONE Belgium te gebruiken of te verspreiden.

Ce mail est généré automatiquement.

Remarque: Ce message - ainsi que les annexes - sont confidentiels. Il est interdit d'utiliser ou de transmettre ce message, que se soit entièrement ou partiellement, sans l'autorisation de KONE Belgium sa.

KONE Belgium NV/SA
www.kone.be