



Kingspan L+A
Gontrode Heirweg 300
9090 Merelbeke-Melle
België

Serviceorder 120049089
Orderreferentie
Starttijd 6/07/2026 12:51
Servicemedewerker Kenny Van De Vel

Serviceadres

Facq Vilvoorde
Mechelsesteenweg 710
1800 Vilvoorde
België

Activiteit Compressors >200l (120049089-10)
1.05.70 - OHC01535-1.05.70 Compressors >200l

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
1:03	Reistijd

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Control panels >4 zones (120049089-20)
1.05.71 - OHC01535-1.05.71 Control panels >4 zones

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Werkelijk probleem

Verwachte oplossing

Werkelijke oplossing

Activiteit Visit Maintenance (120049089-30)
1.05 - OHC01535-1.05 Supply - General Maintenance

Overige kosten

Hoeveelheid	Omschrijving
1:08	Reistijd

Loon

Uren

Taak

1:00	Uitvoer in regie
1:00	Uitvoer in regie
1:00	Uitvoer in regie

Inspecties

Type meting	Meetpositie	Gemeten waarde	Gemeten op
installatie buiten dienst		No	6/07/2026 13:24:45
Is quote required ?		No	6/07/2026 13:24:47
reschedule visit ?		No	6/07/2026 13:24:49
Taakspecifieke risico's gekend		Yes	6/07/2026 13:24:50
Opgeleid voor taak		Yes	6/07/2026 13:24:53
PBM's aanwezig		Yes	6/07/2026 13:24:55
Arbeidsmiddelen in orde		Yes	6/07/2026 13:24:57
veilige aanvatting		Yes	6/07/2026 13:24:59
werkomgeving oke		Yes	6/07/2026 13:25:02
Lock out tag out		Yes	6/07/2026 13:25:04
Voldoende beschermd		Yes	6/07/2026 13:25:06
Vluchtroute gekend		Yes	6/07/2026 13:25:08
Opmerkingen & foto's		Niet van toepassi	6/07/2026 13:25:13
GP or serial number		Text	6/07/2026 13:25:14

Diagnose

Gemeld probleem	
Verwacht probleem	Verwachte oplossing
Werkelijk probleem	Werkelijke oplossing

Notities

Notitie
Preventief onderhoud uitgevoerd op rookluik installatie => Alles ok.

- Nazicht en testen van de sturingskast => ok.
- > Controleren en testen van de noodbatterijen => ok.
- > Controleren en testen van de manuele bediening => ok.
- > Controleren en testen van de noodknop => ok.
- > Controleren en testen van de regensensor => ok.
- > Controleren en testen van het brandweerbord => ok.
- > Controleren en testen op de algemene werking => ok.

- Onderhouden van de compressor => ok.
- > Aflaten condens water => ok.
- > Controleren van de olie => ok.
- > Controleren op perslucht lekken => ok.
- > Controleren op de algemene werking => ok.

- Onderhouden van de rookluiken => ok.
- > Controleren op de goede opening en sluiting van de rookluiken => ok.
- > Controleren op de algemene werking => ok.

Notitie

Volgend onderhoud dienen de noodbatterijen vervangen te worden 2X12V 7,2Ah.

Activiteit Control Panels concept (120049089-40)
1.05.02 - OHC01535-1.05.02 Control Panels

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Activiteit Sensors (120049089-50)
1.05.51 - OHC01535-1.05.51 Sensors

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem

Verwachte oplossing

Werkelijk probleem

Werkelijke oplossing

Activiteit Compressors (120049089-60)
1.05.69 - OHC01535-1.05.69 Compressors

Diagnose

Gemeld probleem

Verwacht probleem


Verwachte oplossing

Werkelijk probleem


Werkelijke oplossing

Opmerkingen van medewerker

Opmerkingen van vertegenwoordiger klant

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a loop at the bottom right.

Kenny Van De Vel
Servicemedewerker

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a loop at the bottom right.

Gerrit
Vertegenwoordiger klant
