



# Rapport

RAPPORT N°

ANT/10/15112751/00/FR/000

Original

## À LA DEMANDE DE

Distributiecentrum FACQ Kersemberg  
Leuvensesteenweg 561  
1930 Zaventem

Votre numéro de client : 13747502  
Numéro de contrat : 1104542/21000



040 - INSP

## Contrôle périodique à

610 - Facq Ixelles, Rue du Couloir 20, 1050 Bruxelles



Effectué le :

28/04/2025 11:39 - 13:20



Effectué par : YOUNES TAYBI (5788)

## APERÇU DU MATÉRIEL CONTRÔLÉ

Nature	Ascenseur
Installateur	Thyssen
Type	HYDRAULIQUE INDIRECT
Numéro de série	620149280
Année d'installation	2005
Numéro client de l'objet	620149280

### Conclusion



Le matériel peut continuer à être utilisé. Cependant, au cours du contrôle, des anomalies ont été détectées et doivent être corrigées dès que possible.

LE PROCHAIN CONTRÔLE PÉRIODIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ EN 10/2025

Vérification rapport  
par SPF



Ou via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Général

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 769 [dmlsouth@vincotte.be](mailto:dmlsouth@vincotte.be)  
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



# Rapport

Original

RAPPORT N°  
ANT/10/15112751/00/FR/000

## APERÇU DES MESURES À PRENDRE

Matériel	Points de contrôle	Remarque	Photo	
Ascenseur 620149280	Remarque supplémentaire hors du cadre de ce contrôle	Cabine: bouton de commande ouverture/fermeture porte inversée, y remédier.		!

! = avec remarque, P.P. = pas présenté, X = remarque avec mise hors service immédiate

## QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES ?

1

Lisez attentivement et intégralement le présent rapport

2

Faites lever les remarques dans les plus brefs délais

3

**Prochain contrôle périodique en 10/2025**

**Faites toujours procéder à un contrôle lorsque des modifications ou des changements ont été effectués**

Pour une demande de recontrôle, veuillez nous contacter via [dmlsouth@vincotte.be](mailto:dmlsouth@vincotte.be).  
Le prochain contrôle périodique sera prévu par Vincotte.



# Rapport

Original

RAPPORT N°  
ANT/10/15112751/00/FR/000

## DESCRIPTION DETAILLÉE DU MATERIEL CONTRÔLÉ

ID:	21884897	Salle de machine	Avec salle des machines
Nature	Ascenseur	Protection de l'accès à la cabine	Porte cabine
Installateur	Thyssen	Dernière analyse de risques effectuée par	Vinçotte
Type	HYDRAULIQUE INDIRECT	Dernière analyse de risques effectuée le	21/04/2016
Numéro de série	620149280	Réf. dernier rapport d'analyse de risques	60546766
Année d'installation	2005	Dernière analyse de risques avec observations	Oui
Numéro client de l'objet	620149280	Attestation de régularisation délivrée par	Vinçotte
Charge nominale (kg)	630	Attestation de régularisation délivrée le	02/06/2022
Nombre de personnes	8	Réf. attestation de régularisation	61093442
Type de bâtiment	Professionnel	Nom de la société de maintenance	TK Elevator
Entrainement	Hydraulique indirect		

### Base et contenu de notre contrôle :

- Arrêté royal du 09/03/2003 modifié par les arrêtés royaux du 17/03/2005, du 13/05/2005, du 10/12/2012 et du 27/11/2022 relatifs à la sécurité des ascenseurs - Inspection préventive

### Note :

Remarque supplémentaire -> Notes supplémentaires :

- Note : test parachute non contrôlé. Le test ne peut se faire sans l'aide d'un technicien et que la cabine soit en charge selon la procédure du constructeur.

### Remarques :

Remarque supplémentaire hors du cadre de ce contrôle :

- Cabine: bouton de commande ouverture/fermeture porte inversée, y remédier.



# Rapport

Original

RAPPORT N°  
ANT/10/15112751/00/FR/000

## Conclusion



Le matériel peut continuer à être utilisé. Cependant, au cours du contrôle, des anomalies ont été détectées et doivent être corrigées dès que possible.

**Prochain contrôle : 10/2025**