

ATECON vzw  
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
2650 Edegem  
Tel: 03/770 75 14  
[www.atecon.be](http://www.atecon.be)  
[info@atecon.be](mailto:info@atecon.be)

VERBIEST E.T.I.

Eikelaarstraat 17A,  
B-3600 Genk

## VERSLAG VAN ONDERZOEK

### Algemene gegevens:

Verslag N°:	21.20241007.02	Datum van onderzoek:	07/10/2024
Keuringsnr.:	202413091	Datum verslag:	07/10/2024
Inspecteur:	Kobe Provoost	Verslag geldig tot:	07/10/2025
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	Indienststellingsonderzoek		
Controle volgens:	Goede werking		

**Referenties:** KB 8.09.2019 – Boek 1 – Installaties op LS en ZLS (AREI)

### Adres- en onderzoeksgegevens:

<b>Plaats van het onderzoek:</b>	8520 KUURNE, Ringlaan 24		
<b>Omschrijving:</b>	Veiligheidsverlichting FACQ		
<b>Opdrachtgever:</b>	Verbiest E.T.I.	<b>BTW BE:</b>	0439298647
<b>Adres opdrachtgever:</b>	Eikelaarstraat 17A-3600 Genk	<b>E-mail:</b>	/
	<b>Tel:</b> 089/360700	<b>BTW BE:</b>	/
<b>Eigenaar:</b>	FACQ	<b>E-mail:</b>	/
<b>Adres eigenaar:</b>	8520 KUURNE, Ringlaan 24	<b>BTW BE:</b>	0439298647
	<b>Tel:</b> /	<b>E-mail:</b>	/
<b>Installateur:</b>	Verbiest E.T.I.	<b>BTW BE:</b>	0439298647
<b>Adres installateur:</b>	Eikelaarstraat 17A-3600 Genk		
<b>Aanwezigen:</b>	Gert		



## 1. BESCHRIJVING

### 1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als:    Veiligheidsverlichting:    Evacuatie

### 1.2 SCHEMA'S

Zie beschrijving van de stroombanen in bijlage 1

### 1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type

### 1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur OK

Type:        Cca (F2)

### 1.5 PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

## 2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

### 2.1 TYPE CONTROLE

Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min

### 2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:		x	
Beproevingstijd:		x	
Opstelling armaturen:			x
Pictogrammen:			x
Lichtsterkte:			x
- Op vloerniveau:			x
- Op as van vluchtweg:			x
- Op gevaarlijke plaatsen:			x
Andere: .....			x

### 2.3 METINGEN

Niet van toepassing



### 3. VASTSTELLINGEN

#### 3.1 INBREUKEN

- Volgende veiligheidsverlichtingen werkte niet op moment van controle:
  - Sanicenter , meerdere armaturen in verlichtingsrails zijn stuk.
  - Zie bijlage 2 plaatbeschrijving van de toestellen.
  - Nooduitgang 2x (showroom)
- De veiligheidsverlichtingen thv pompen en warmtepompen staat niet mee op de verlichting. (op traphal verlichting)

#### 3.2 OPMERKINGEN

- Geen.

#### 3.3 NOTA'S

Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.

Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

### 4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden niet met goed gevolg beproefd op hun goede werking.

De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór 07/10/2025. (1 jaar).

**De inspecteur,**

**Voor ATECON vzw,**



**ATECON vzw**  
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10  
2650 Edegem  
BTW BE0408 677 925  
info@atecon.be

**Kobe Provoost**

**Kristof Wellens**



### **BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
Sanicenter	8Q2- 2/9Q2/9Q10/10Q2/10Q9/11Q2/12Q2/12Q5/12Q8/13Q2- 2/13Q12	Technische ruimte GLV
Showroom	7Q4/7Q2-2/8Q2/9Q2/10Q6/10Q6.1/10Q13	Technische ruimte GLV

### **BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN**

Lokaal	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Technische lokalen	GLV	4	/
Gang technische lokalen	GLV	2	/
Sanicenter Rechts	GLV	18	Verschillende elementen stuk
Sanicenter Links	GLV	14	Verschillende elementen stuk
Nooduitgang sanicenter	GLV	4	/
Haspel	GLV	6	/
Traphal + Gang	GLV/+1	6	/
Refter	+1	1	/
Kleedkamers	+1	2	/
Haspel	+1	1	/
Wc's	+1	2	/
Vergaderzaal	+1	1	/
Gasmeterlokaal	GLV	1	/
Buiten	GLV	3	Buiten achterkant gebouw niet bereikbaar
Inkom	GLV	1	/
Showroom			
Pompen / Warmte pompen	GLV	3	Niet mee op de verlichting traphal
Inkom	GLV	1	/
Haspel	GLV	4	/
Hal	GLV	28	/
Nooduitgang	GLV	2	2x stuk
Nooduitgang buiten	GLV	3	Niet bereikbaar
Technische ruimte achteraan	GLV	1	/
Thv technische ruimte achteraan	GLV	1	/