



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

VMC simple flux

CLIENT : FACQ Strombeek**ADRESSE :****TEL :****EMAIL (facture):****TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :**

Entretien complet des moteurs :

- Vérification de l'état général du moteur.
- Nettoyage complet de l'intérieur.
- Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse.

REMARQUES :

- Entretien des tourelles situé en toiture
- Entretien caisson se trouvant dans le couloir Vestiaires/cuisine

DATE D'INTERVENTION au 27/06/2024**HEURE D'INTERVENTION : 12h****Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent Wolfs****Signature du TECHNICIEN :**