



# RAPPORT D'INTERVENTION

**OBJET :**

**Entretien Double Flux**

**CLIENT : FACQ Grivegnée**

**ADRESSE intervention :**

**TEL :**

**EMAIL (facture):**

**TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :**

Entretien Double Flux Appartements :

Entretien complet du moteur : - Vérification de l'état général du moteur. - Vérification de l'échangeur thermique. - Nettoyage complet de l'intérieur. - Installation de nouveaux filtres à haut rendement. - Vérification de l'évacuation des condensats. - Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse. Nettoyage complet du réseau aérauliques de pulsion avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches de pulsions. Nettoyage complet du réseau aérauliques d'extraction avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches d'extractions. Réglage du débit de chaque bouche de pulsion et d'extraction avec anémomètre. Rapport détaillée avec photos avant-après (Inspection caméra en cas d'obstruction)

**REMARQUES :**

Nettoyage gaines ok

**DATE D'INTERVENTION : 15 juin 2023**

**HEURE D'INTERVENTION : 13h**

**Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq**

**Signature du TECHNICIEN :**