



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double flux

CLIENT : Facq Alleur

ADRESSE intervention

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien complet groupe

- Vérification de l'état général du moteur. - Vérification de l'échangeur thermique. - Nettoyage complet de l'intérieur. - Installation de nouveaux filtres à haut rendement. - Vérification de l'évacuation des condensats. - Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse. Entretien complet groupe

Remplacement moteur défectueux ok

REMARQUES :

Entretien moteur après avoir remplacé le moteur défectueux ok

Remplacement des filtres ok

Vérification du bon fonctionnement ok

DATE D'INTERVENTION : 19/08/24

HEURE D'INTERVENTION : 11h

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Laurent WOLF

Signature du TECHNICIEN :