

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/47000

Numéro de rapport: GEM/65/15084008/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: /

Distributiecentrum FACQ Kersemberg

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

• Données d'intervention

Lieu: 580 - Facq Gosselies

Chaussée de Fleurus, 157

6041 Gosselies

Date: 08/04/2025

Effectuée par: ALFANO MICKE

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Tableaux électriques repris au point II.**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 18/04/2025

Nombre de pages : 3

Annexe(s) : /

Distribution : or. 1
cc. /



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Mr Vincent HOCQUET (gérant)

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence		R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible		
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller		
				FI (For information) - pour information		
LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE		
				N°.	AV.	
Local technique accueil showroom	TD1	OK	/			
Local technique - Au fond à droite du showroom	TD 1.1	OK	/			
Chaufferie (étage showroom)	TD2	OK	/			
Local technique - Au fond à droite du showroom	Commande coupole	OK	/			