

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/172000

Numéro de rapport: GEM/65/15100239/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf:

Distributiecentrum FACQ Kersemberg

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

• Données d'intervention

Lieu: 410 - Facq Gembloux

Rue des Orchidées, 2

5030 Sauvenière(Gembloux)

Date: 15/04/2025

Effectuée par: MICKE ALFANO

RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : FACQ Gembloux**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 26/04/2025

Nombre de pages : 3

Annexe(s) : -

Distribution : or. 1
cc. -



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Service technique

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque		O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence		R – Rappel	
	OK = Pas d’observation				RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible			
	PES = Pas En Service				TS (To survey) – à surveiller			
					FI (For information) - pour information			
LOCALISATION			IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION		ANNEXE	
							N°.	AV.
Rez Couloir vestiaires			TD Kingspan	OK				
Local TGBT (étage)			TGBT	OK				
Local TGBT (étage)			TD Photovoltaïque	OK				
Chaufferie (étage)			TD Chaufferie	OK				