

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1171336/3000

Numéro de rapport: GEM/65/15068079/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: 220525_DML_WYF_FACQ_ELEC.WAUTHIERBR

Distributiecentrum FACQ Kersemberg

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

• Données d'intervention

Lieu: 640 - FACQ Wauthier -Braine

Parc Industriel, 6

1440 Braine-le-Château

Date: 04/04/2025

Effectuée par: DESMARLIÈRES RICHARD

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : Suivant la liste reprise ci-après**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 23/04/2025

Nombre de pages : 3

Annexe(s) : -

Distribution : or. 1
cc. -



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Personnel présent sur place

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Local technique	TGBT	OK			
Local chaufferie	TD chaufferie	OK			
Local compteur	TD Photovoltaïque	OK			
Local IT	2 Coffrets Syntegro	OK			
Entrée Employés	TD exutoirs de fumée Kingspan	OK			