

ATECON bv
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
03/770 75 14
info@atecon.be
www.atecon.be

VERBIEST E.T.I. NV
t.a.v. Björn
Eikelaarstraat 17A
B-3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	17.20241004.04A	Datum van onderzoek:	4/10/2024
Keuringsnr.:	202412974	Datum verslag:	17/01/2025
Inspecteur:	Andy Leemans	Verslag geldig tot:	4/10/2025
Type controle:	Controle van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	Periodiek onderzoek		
Controle volgens:	Goede werking		

Referenties: NVT

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	FACQ Brugge Lieven Bauwensstraat 1 – 8200 Brugge		
Omschrijving:	Controle van de goede werking van veiligheidsverlichting.		
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439.298.647
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17A, 3600 Genk		
	Tel: 089/360700	E-mail:	info@verbiesteti.be
Eigenaar:	FACQ	BTW BE:	/
Adres eigenaar:	Lieven Bauwensstraat 1 – 8200 Brugge		
	Tel: /	E-mail:	/
Installateur:	/	BTW BE:	
Adres installateur:			

Aanwezigen: Dhr. Gert

1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: Veiligheidsverlichting: Evacuatie
Anti-paniek

1.2 SCHEMA'S

Zie schema's met referentie:

Nr.	Naam	Datum	Versie
DOS-BR20130281	FACQ Brugge	27/04/2016	/
DOS-BR20130281	FACQ Brugge - Showroom	27/04/2016	/



1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

Type: ☒ XGB – F2

1.5 PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min tot 1 uur.

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	X		
Beproevingstijd:	X		
Opstelling armaturen:			X
Pictogrammen:			X
Lichtsterkte:			X
- Op vloerniveau:			X
- Op as van vluchtweg:			X
- Op gevaarlijke plaatsen:			X
Andere:			X

2.3 METINGEN

Niet van toepassing

3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

Geen.

3.2 OPMERKINGEN

Het is aanbevolen om een duidelijk overzicht te hebben van de veiligheidsverlichtingstoestellen en de aangesloten stroombaan.

3.3 NOTA'S

☒ Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.

☒ Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.

☒ Enkel de ruimtes en kringen zoals beschreven werden gecontroleerd.

☒ Dit verslag met nummer 17.20241004.04A vervangt het vorige verslag met nummer 17.20241004.04 hetgeen eveneens vervalt.



4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking.

Er dient rekening te worden gehouden met de inhoud van het rapport.

De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór: 4/10/2025 (1 jaar).

De inspecteur,

Andy Leemans

Voor ATECON bv,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kristof Wellens.

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
Zie schema + opmerking		

BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Zie schema			

BIJLAGE 3: DEFECTE TOESTELLEN

Niet van toepassing