

ATECON bv
Prins Boudewijnlaan 41 bus 8
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be
info@atecon.be

VERBIEST E.T.I.
t.a.v. Björn
Eikelaarstraat 17A
B-3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	21.20241007.01A	Datum van onderzoek:	7/10/2024
Keuringsnr.:	202413089	Datum verslag:	15/12/2024
Inspecteur:	Kobe Provoost	Verslag geldig tot:	7/10/2025
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	Indienststellingsonderzoek		
Controle volgens:	Goede werking		

Referenties: ☒ NVT

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	Brugsesteenweg 552-554 8800 Roeselare		
Omschrijving:	Veiligheidsverlichting FACQ		
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439.298.647
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17A - 3600 Genk	E-mail:	info@verbiesteti.be
Eigenaar:	FACQ	BTW BE:	/
Adres eigenaar:	Brugsesteenweg 552-554 - 8800 Roeselare	E-mail:	/
Installateur:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439.298.647
Adres installateur:	Eikelaarstraat 17A 3600 Genk		
Aanwezigen:	Gert		

1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: Veiligheidsverlichting: Evacuatie

1.2 SCHEMA'S

Zie beschrijving van de stroombanen in bijlage 1

1.3 VOEDING

Toestellen zijn van het autonome type



1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

Type: Cca

1.5 PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min tot 1 uur.

2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	X		
Beproevingstijd:	X		
Opstelling armaturen:			X
Pictogrammen:			X
Lichtsterkte:			X
- Op vloerniveau:			X
- Op as van vluchtweg:			X
- Op gevaarlijke plaatsen:			X
Andere:			X

2.3 METINGEN

Niet van toepassing

3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

Geen.

3.2 OPMERKINGEN

- Volgende veiligheidsverlichting is stuk:
 - GLV traphal (richting technische ruimte)

3.3 NOTA'S

- ☒ Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.
- ☒ Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.



4. BESLUIT

De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking met uitzondering van de toestellen vermeld onder bijlage 3.

Er dient rekening te worden gehouden met de inhoud van het rapport.

De defecte toestellen dienen zo snel mogelijk hersteld te worden.

De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór: 7/10/2025 (1 jaar).

De inspecteur,



ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
BTW BE0408 677 925
info@atecon.be

Kobe Provoost

Voor ATECON bv,

Kristof Wellens

**BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN**

VERDEELBORD	KRING	PLAATS VAN HET VERDEELBORD
VB Sanicenter	Q1.2-Q1.8 /Q3.1/Q4.1	+1 Technische ruimte
VB Showroom	Q1.3-Q1.5	+1 Technische ruimte

BIJLAGE 2: PLAATSBESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Technische ruimtes	+1	3	/
Traphal technische ruimtes	GLV	1	Zie bijlage 3
Gang tussen showroom en Sanicenter	GLV	2	/
Kleedkamers + refter	GLV	4	/
WC's	GLV	3	/
Sanicenter	GLV	17	/
Buiten Sanicenter	GLV	4	/
Nooduitgang sanicenter	GLV	4	/
Showroom			
Buiten showroom	GLV	4	/
Showroom	GLV	8	/
Nooduitgang showroom	GLV	2	/
Thv gasmeter	GLV	1	/
Inkom	GLV	1	/

BIJLAGE 3: DEFECTE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Traphal technische ruimtes	GLV	1	Defect, na te kijken / te vervangen