

ATECON bv
Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be
info@atecon.be

Verbiest E.T.I.
Tav. Verbiest Tom
Eikelaarstraat 17/A

3600 Genk

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens:

Verslag N°:	4.20240416.002	Datum van onderzoek:	16/04/2024
Keuringsnr.:	20204173	Datum verslag:	02/05/2024
Inspecteur:	Jan cordens	Verslag geldig tot:	16/04/2025
Type controle:	Controle van de goede werking van de nood- en/of veiligheidsverlichtingsinstallatie		
Aard onderzoek:	☒ Indienststellingsonderzoek ☐ Periodiek onderzoek		
Controle volgens:	☐ EN1838 – Toegepaste verlichtingstechniek		
	☒ Goede werking		

Referenties:

- ☒ KB 8.09.2019 – Boek 1 – Installaties op LS en ZLS (AREI)
- ☐ CODEX boek III Titel 3 – Brandpreventie op arbeidsplaatsen: Afdeling 7: Periodiek controle en onderhoud
- ☐ NBN EN 60598-2-22 – installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud

Adres- en onderzoeksgegevens:

Plaats van het onderzoek:	FACQ Geel Nijverheidsstraat 1 bus 1 2440 Geel		
Omschrijving:	Indienststelling van een veiligheidsverlichting installatie in winkel, toonzaal en bureelcomplex.		
Opdrachtgever:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	0439.298.647
Adres opdrachtgever:	Eikelaarstraat 17A 3600 Genk	E-mail:	
Eigenaar:	FACQ Geel	BTW BE:	
Adres eigenaar:	Nijverheidsstraat 1 bus 1 2440 Geel	E-mail:	
Installateur:	Verbiest E.T.I.	BTW BE:	
Adres installateur:	Eikelaarstraat 17A 3600 Genk		
Aanwezigen:	Technici Verbiest		



1. BESCHRIJVING

1.1 TYPE INSTALLATIE

Noodverlichtingsinstallatie die fungeert als: ☐ Vervangingsverlichting
☒ Veiligheidsverlichting: ☒ Evacuatie
☐ Anti-paniek
☐ Werkplekken met verhoogd risico

1.2 SCHEMA'S

☒ Zie schema's met referentie:

Nr.	Naam	Datum	Versie
22PRO0888	FACQ Geel	30/09/2022	

1.3 VOEDING

☒ Toestellen zijn van het autonome type

1.4 BEKABELING

Kabel tussen verdeelbord en armatuur: ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

Type: ☒ Cca (F2) ☐ FR1 ☐ FR2 ☐ VOB

1.5 PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

Zie bijlage 2

2. CONTROLE DOOR BEPROEVING

2.1 TYPE CONTROLE

- ☐ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 5 min tot 15min.
- ☐ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 15 min tot 30 min.
- ☒ Stroomonderbreking van de normale voeding gedurende ten minste 30 min tot 1 uur.
- ☐ Door middel van de testknop (oplichten van de lamp bij indrukken testknop).



2.2 PROEVEN

	OK	NOK	NVT
Autonome werking:	x		
Beproevingstijd:	x		
Opstelling armaturen:	x		
Pictogrammen:			x
Lichtsterkte:			x
- Op vloerniveau:			
- Op as van vluchtweg:			
- Op gevaarlijke plaatsen:			
Andere:			x

2.3 METINGEN

- ☒ Niet van toepassing
☐ Zie onderstaande tabel met meetresultaten

Lokaal	Lux	Lokaal	Lux

3. VASTSTELLINGEN

3.1 INBREUKEN

Geen inbreuken vastgesteld!

3.2 OPMERKINGEN

/

3.3 NOTA'S

- ☒ Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten werden gecontroleerd.
☒ Het aantal en de plaatsing van de armaturen behoorde niet tot de controle opdracht.
☐ De lichtsterktemetingen werden uitgevoerd met aanwezigheid van daglicht.
☐ De lichtsterktemetingen werden uitgevoerd zonder aanwezigheid van daglicht.
☐



4. BESLUIT

- ☒ De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen werden met goed gevolg beproefd op hun goede werking.
- ☒ De volgende periodieke controle moet plaatsvinden vóór: 16/04/2025 (1 jaar).

De inspecteur,



Jan Cordens

Voor ATECON bv,

Kristof Wellens



BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE STROOMBANEN

[illegible]



BIJLAGE 2: PLAATSBSCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN

LOKAAL	VERDIEPING	AANTAL	BEMERKINGEN
Zie bijhorende schema's			



