



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT Facq grivegnée

ADRESSE intervention

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Nettoyage complet du réseau aérauliques de pulsion avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches de pulsions. Nettoyage complet du réseau aérauliques d'extraction avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches d'extractions. Rapport avec photos avant-après

REMARQUES :

- Remplacement des filtres OK
- Vérification des vitesses ok
- Nettoyage des gaines ok
- Nettoyage des bouches ok

DATE D'INTERVENTION : 12/08/25

HEURE D'INTERVENTION : 09H30

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent WOLFS

Signature du TECHNICIEN :