



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT Facq HUY

ADRESSE EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Nettoyage complet du réseau aérauliques de pulsion avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches de pulsions. Nettoyage complet du réseau aérauliques d'extraction avec brosse rotative adaptée. Nettoyage des bouches d'extractions. Rapport avec photos avant-après

- Nettoyage des gaines de pulsion et extraction ok
- Nettoyage des bouches de pulsion et extraction ok
- Vérification des vitesses ok
- Installation de nouveaux filtres ok

DATE D'INTERVENTION : 20/08/25

HEURE D'INTERVENTION :0999h45

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent WOLFS

Signature du TECHNICIEN :