



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT Facq Arlon

ADRESSE

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien réseau de gaines

Entretien réseau de gaines comprenant: - déplacements - nettoyage robotisé/mécanique du réseau de pulsion - nettoyage des bouches/diffuseurs de pulsion - nettoyage robotisé/mécanique du réseau d'extraction - nettoyage des bouches/diffuseurs d'extraction - Rapport avec photos (Inspection caméra en cas d'obstruction)

REMARQUES :

- **Nettoyage des gaines de pulsion et extraction ok**
- **Nettoyage des bouches/diffuseurs pulsion et extractio -n ok**
- **Remplacement des filtres ok**
-

DATE D'INTERVENTION : 29/08/25

HEURE D'INTERVENTION :09H00

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent WOLFS

Signature du TECHNICIEN :