

Rapport de service



WILO sa/nv Avenue de Rusatiralaan, 2 B-1083 Ganshoren Belgium

Votre contact SERVICE:

Service Department
Numéro de téléphone: +32 2 482 33 33
Email: service.be@wilo.com

FACQ (HOOFDKANTOOR)
Att: JULIE VAN LUYCK
LEUVENSESTEENWEG 561
1930 ZAVENTEM
Vlaams Brabant

Date de commande	Numéro de commande	Numero Client	Case No.		Date
1/10/2015	OK03720	KL600008		OK03720	17/09/2025

Vous trouverez en annexe le rapport d' intervention.

Meilleures salutations,
Wilo Service

Date de commande	Numéro de commande	Numero Client	Case No.		Date	Page
1/10/2015	OK03720	KL600008		OK03720	17/09/2025	1/2

N° de bon de travail : WO-25-153789-Y2L

Date d'intervention 16/09/2025

Article de service: P2278 / AF 11 BASIC MC 304 incl. COVER

Date d'installation:

Adresse d'installation: Facq Roeselare, Brugsesteenweg 552-554, 8800, ROESELARE

Cause: Jaarlijks onderhoud volgens contract

Solution: De volgende werkzaamheden werden gecontroleerd en uitgevoerd tijdens het jaarlijks onderhoud:

Controle van de installatie.
Elektrische aansluitingen en koppelingen gecontroleerd.
Interventie op de elektrische aansluitingen uitgevoerd.
Hydraulische koppelingen gecontroleerd.

Waterleiding

Vlotterklep in goede werkende staat: JA
Overloop van het reservoir aangesloten: JA

Als de overloop niet is aangesloten, wordt het ten zeerste aanbevolen om deze aan te sluiten om eventuele overstromingen in de ruimte te voorkomen (aan te sluiten door installateur/loodgieter).

Electronics Magneetventiel

Lekkage geconstateerd: NEE
Ontkalking uitgevoerd: JA

Pomp

Blokkering geconstateerd: NEE
Mechanische afdichting in goede staat: JA
Hydraulisch in goede staat: JA
Motor in goede staat: JA
Condensator gemeten: 11,9µF

Terugslagklep en druksensor

Obstructie van de terugslagklep geconstateerd: NEE

RCE besturingskast

Elektronische storing geconstateerd: NEE
Details van de storing:

Date de commande 1/10/2015	Numéro de commande OK03720	Numero Client KL600008	Case No.	OK03720	Date 17/09/2025	Page 2/2
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------	---------	--------------------	-------------

Geconfigureerde parameters

- Startdruk = 2bar
- Stopdruk = 4bar

Filter(s)

Aanwezigheid van filter(s): NEE
Filter(s) verstopt: NEE

Sanitaire expansievat

Expansievat aanwezig: NEE

Regenwatertank

Regenwaterput vol
Zuigleiding: flexibel met vlotter
Toegang tot vlotter ja
Vlotter in goede werkende staat: JA
Vlotter opnieuw geplaatst: JA
Regenwatertank schoonmaken: NEE
Operationeel: JA

Conseil:

Numéro produit	Description	Quantité	Quantité Stock Technicien
501033799	* Labor engineers (15. Min.)	2	Servicewagen 07 (BB)
501033891	Travelling fee Zone 1	1	Servicewagen 07 (BB)