

Hörmann Belgium NV/SA
Deuren voor woning en industrie
Portes pour l'habitat et l'industrie

Vrijheidweg 13, 3700 Tongeren
Tel./ tél.: +32 12 399 222

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
B.T.W./T.V.A BE 0417.609.051
Reg.nr./No d'enreg.
BE 417.609.051/102313 cat 20

Hörmann Belgium NV/SA Tongeren, Vrijheidweg 13B, 3700 Tongeren

ING
IBAN: BE32 3350 0438 0002
BIC / SWIFT: BBRUBEBB

KBC
IBAN: BE53 4592 5023 0153
BIC / SWIFT: KREDBEBB

BNP Paribas Fortis
IBAN: BE58 2350 1251 0079
BIC / SWIFT: GEBABEBB

Bank Vld Post
IBAN: BE58 0001 1440 9779
BIC / SWIFT: BPOTBEB 1

HÖRMANN

SA FACQ NV
LEUVENSESTEENWEG 561
1930 ZAVENTEM

Werkadres:

FACQ SA
Rue des Viaducs 289
7020 Mons

Inspectie-/onderhoud

Opdrachtnr: 6500126420

Contactpersoon:

M. Elleboudt, Alain
Tel: 02-7198795

Bestelnr.:	Van:	18-10-2025	Klantnummer:	102656
Contractnr.:	V650001596	Van:	08-10-2015	Contactpersoon:
Gemeld door:	Telefoon:		Tel. / Fax:	012/399222; 012/399211
Contactpersoon:	Heer Elleboudt	Telefoon:	julie.Vanluyck@facq.be	E-mail: info@hormann.be

1	N° ID service: 5080052592	N° d'ordre VKG: 65438407	Désignation du produit SECTIONAALPOORT MET MOTORISATIE	Emplacem:	Porte n°: 1
		N° d'ordre de l'usine 02-0873525		Lieux:	N° ID-client
manques visuelles, voir check-list 651000077659033					

Uitgevoerde werkzaamheden:

22.10.2025: Travaux de contrôle et de maintenance effectués
Remplacement chape de roulette gauche du 5eme panneau
Trajet d'essai effectué, l'installation fonctionne (actuellement) correctement

2	N° ID service: 5080052592	N° d'ordre VKG: 65438407	Désignation du produit SECTIONAALPOORT MET MOTORISATIE	Emplacem:	Porte n°: 1
		N° d'ordre de l'usine 02-0873525		Lieux:	N° ID-client
sans réclamation, voir check-list 651000077659033					

Uitgevoerde werkzaamheden:

22.10.2025: Travaux de contrôle et de maintenance effectués
Trajet d'essai effectué, l'installation fonctionne (actuellement) correctement

Position	N° d'article	Désignation de l'article	Unité	Quantité
----------	--------------	--------------------------	-------	----------

Overige informatie:

Inspectie-/Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Inspectiebevestiging:

La réparation / remise en état a été effectuée de façon conforme et est terminée. Trajet d'essai en cours. En signant, le client se déclare satisfait du travail effectué et consent aux heures et matériaux inscrits.

Kovacs, Emmanuel

Mons

22-10-25

dufour

Technicus:

Plaats

Datum

Klant (in blokletters)

Handtekening (klant)