

Hörmann Belgium NV/SA
Deuren voor woning en industrie
Portes pour l'habitat et l'industrie

Vrijheidweg 13, 3700 Tongeren
Tel./ tél.: +32 12 399 222

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
B.T.W./T.V.A BE 0417.609.051
Reg.nr./No d'enreg.
BE 417.609.051/102313 cat 20

Hörmann Belgium NV/SA Tongeren, Vrijheidweg 13B, 3700 Tongeren

ING
IBAN: BE32 3350 0438 0002
BIC / SWIFT: BBRUBEBB

KBC
IBAN: BE53 4592 5023 0153
BIC / SWIFT: KREDBEBB

BNP Paribas Fortis
IBAN: BE58 2350 1251 0079
BIC / SWIFT: GEBABEBB

Bank Vld Post
IBAN: BE58 0001 1440 9779
BIC / SWIFT: BPOTBEB 1

HÖRMANN

SA FACQ NV
LEUVENSESTEENWEG 561
1930 ZAVENTEM

Werkadres:

FACQ SA
Rue du Pont 133
4101 Seraing

Inspectie-/onderhoud

Opdrachtnr: 6500128654

Contactpersoon:

M. Elleboudt, Alain
Tel: 02-7198795

Bestelnr.:	Van:	03-01-2026	Klantnummer:	102656	
Contractnr.:	V650000553	Van:	08-10-2015	Contactpersoon:	
Gemeld door:	Telefoon:		Tel. / Fax:	012/399222; 012/399211	
Contactpersoon:	Heer Elleboudt	Telefoon:	julie.Vanluyck@facq.be	E-mail: info@hormann.be	
1	N° ID service: 5080056092	N° d'ordre VKG: 65272869 N° d'ordre de l'usine 02-3246215	Désignation du produit SECTIONAALPOORT MET MOTORISATIE	Emplacement: Lieux:	Porte n°: 1 N° ID-client magazijn
sans réclamation, voir check-list 651000078680715					
Uitgevoerde werkzaamheden:					
22.01.2026: Travaux de contrôle et de maintenance effectués Trajet d'essai effectué, l'installation fonctionne (actuellement) correctement					
2	N° ID service: 5080056093	N° d'ordre VKG: 65272869 N° d'ordre de l'usine 02-3246215	Désignation du produit SECTIONAALPOORT MET MOTORISATIE	Emplacement: Lieux:	Porte n°: 2 N° ID-client dak parking
Non vérifié – Réparation prévue					
Uitgevoerde werkzaamheden:					
3	N° ID service: 5080056093	N° d'ordre VKG: 65272869 N° d'ordre de l'usine 02-1263225	Désignation du produit SECTIONAALPOORT MET MOTORISATIE	Emplacement: Lieux:	Porte n°: N° ID-client
sans réclamation, voir check-list 651000078680716					
Uitgevoerde werkzaamheden:					
22.01.2026: Travaux de contrôle et de maintenance effectués Trajet d'essai effectué, l'installation fonctionne (actuellement) correctement					

Position	N° d'article	Désignation de l'article	Unité	Quantité
----------	--------------	--------------------------	-------	----------

Overige informatie:

Inspectie-/Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Inspectiebevestiging:

La réparation / remise en état a été effectuée de façon conforme et est terminée. Trajet d'essai en cours. En signant, le client se déclare satisfait du travail effectué et consent aux heures et matériaux inscrits.

Yilmaz, Yuksel

Seraing

22-01-26

GREVESSE

Technicus:

Plaats

Datum

Klant (in blokletters)

Handtekening (klant)