

Werkzaamheden - Afsluiting Travaux – Clôture

KONE referentie / Référence KONE	9DBE60005911	
Visit Type Code	Y04	
Oproep door / Appel de	-	10/02/2026 12:18
Gemelde fout / Défaut signalé	maintenance	
Uw referentie / Votre référence		
KONE referentie / KONE référence	DGZ9086	

Contract N° / N° de contrat	42628580
Naam site / Nom du site	FACQ TOURNAI
Installatie N° / N° d'installation	44109753
Equipment type:	Building Door
Beschrijving / Description	FMFW
Adres / Adresse	CHEE DE TOURNAI 13
Adres / Adresse (2)	
Stad / Ville	RAMEGNIES CHIN

Uw specialist / Votre spécialiste	Désiré VANDENEUKER
Aankomst / Arrivée site	10/02/2026 14:48:00

Vastgestelde fout / Défaut constaté	Inst. werkt normaal/Equip. fonct.normal - Algemeen / General
Rapport technicien / Rapport du technicien	maintenance
Actie technieker / Action du technicien	Andere Autres
Toestand bij vertrek / Etat après intervention	01 Normale werking/Fonctionnement normal
.	01 Normale werking/Fonctionnement normal
Opmerking / Commentaire	Maintenance réalisé

Handtekening van klant / Signature du client

No Signature Available

Naam Klant / Nom du client :

Deze e-mail werd automatisch gegenereerd.
Cet e-mail est généré automatiquement

Opmerking: Dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van KDB Belgium NV/SA te gebruiken of te verspreiden.
Remarque: Ce message - ainsi que les annexes - sont confidentiels. Il est interdit d'utiliser ou de transmettre ce message, que se soit entièrement ou partiellement, sans l'autorisation de KDB Belgium NV/SA.