

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1189438/28000

Numéro de rapport: GEM/20/15166575/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: Mail de Mme Van Luyck

• Données d'intervention

Lieu: 410 - Facq Gembloux

Rue des Orchidées, 2

5030 Gembloux

Date: 18/08/2025

Effectuée par: FOSTIER THOMAS

Distributiecentrum FACQ Kerseberg
 Leuvensesteenweg, 561
 1930 Zaventem
 Belgique

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'EXAMEN DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS/SÉCURITÉ

INSTALLATION : MAGASIN FACQ**OBJET DE LA VISITE**

VÉRIFICATION VISUELLE

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

ESSAIS D'AUTONOMIE

MESURES DU NIVEAU D'ÉCLAIREMENT

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- VÉRIFICATIONS VISUELLE ET TEST DE FONCTIONNEMENT

CONCLUSION

L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport n'est pas conforme aux prescriptions définies ci-avant. Nous restons à votre disposition pour un nouvel examen, après que les travaux nécessaires pour mettre l'installation en conformité auront été exécutés.

Ir F. Dewint
 Directeur Général

Date d'émission : 04/09/2025

Nombre de pages : 7

Annexe(s) :

Distribution : or.
cc.



RUBRIQUES DU RAPPORT

1. PRÉLIMINAIRES
2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTRÔLÉE
3. LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS/SÉCURITÉ VÉRIFIÉS
4. INFRACTIONS
5. OBSERVATIONS

Personne de contact	Julie Van Luyck (0495/124057)
---------------------	-------------------------------

NOTES

-Néant

1. **Préliminaires**

1.1 **Vérification visuelle**

L'installation d'éclairage de secours a été soumise à une vérification visuelle.
La vérification visuelle a porté sur les parties visibles et accessibles normalement de l'installation.

1.2 **Essais de fonctionnement**

Chaque luminaire vérifié a été alimenté en mode sécurité en simulant une défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal pendant une période suffisante pour contrôler que chaque lampe est allumée :
-au moyen du bouton test
-par coupure de l'alimentation normale.

2. **Description de l'installation contrôlée**

Date de l'installation : 25/08/2015
Date de réception de l'installation : Non communiqué
Plan(s)/schéma(s) : 1013-002 du 12/11/15 et 1013-001 du 26/11/15

2.1 **Types d'installation d'éclairage de secours en fonction des définitions de la NBN EN 1838 :**

Eclairage d'évacuation

Eclairage d'ambiance (anti panique)

Eclairage des emplacements de travaux dangereux

Eclairage de secours des signaux de sécurité

2.2 **Alimentation de secours**

Type :

Système d'alimentation à source centrale (NBN EN 50171)

Groupe de secours (Générateur A.C)

Onduleur

Batteries d'accumulateurs fixes (NBN EN 50272-2)

Batteries incorporées dans les luminaires

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			



2.3 Luminaires pour éclairage de secours/sécurité

2.3.1. Type (*):

(X) Armatures décentralisées - **Blocs autonomes d'éclairage de secours suivant NBN C 71-598-222 ou NBN EN 60598-2-22**

(Z) Armatures centralisées - Luminaires d'éclairage de secours alimentés par source centrale

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			

3. Luminaires d'éclairage de secours/sécurité vérifiés

Voir tableau(x) ci-dessous :



Description		Vérifications		Conclusion	
Locaux, emplacements - Appareils vérifiés	Tableau / circuit	visuelle	Fonctionnement	Infractions	Observations
Local TGBT	➤ 1 ➤ 2 ➤ 10 ➤ 30 ➤ 31 ➤ 32 ➤ 33	Ok	Ok		
Local info		Ok	Ok		
Sas chaufferie		Ok	Ok		
Chaufferie		Ok	Ok		
Réfectoire		Ok	Ok		
Couloir étage		Ok	Ok		
SAS WC		Ok	Ok		
WC homme		Ok	Ok		
WC femme		Ok	Ok		
Vestiaire homme		Ok	Ok		
Vestiaire femme		Ok	Ok		
Zone entrepôt plafond (x8)		Ok	Ok		
Porte de secours livraison (int+ext)		Ok	NOK	Le bloc de secours extérieur ne s'allume pas	
Porte de secours (int +ext)		Ok	NOK	Le bloc de secours extérieur ne s'allume pas	
Bloc mur des toilettes		Ok	Ok		
Couloir RDC		Ok	Ok		
Local impétrants		Ok	Ok		
Porte de sortie couloir RDC (int + ext)		Ok	Ok		



Page: 6 / 7

Numéro de rapport: GEM/20/15166575/00/FR/000

Numéro de contrat: 1189438/28000



Infractions

- Les blocs de secours situés au-dessus des portes de secours (coté extérieur) n'étaient pas fonctionnels lors de notre visite (voir tableau).

4. **Observations**

-Nous vous invitons à établir une liste des luminaires de secours ou de sécurité présent sur le site. Il est nécessaire que chaque luminaire possède un numéro d'identification unique.

- Lors de notre contrôle aucune copie de rapport de contrôle de conformité n'était à notre disposition.