

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/256000

Numéro de rapport: GEM/65/15289874/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: 251118\_DML\_WYF\_FACQ\_BT+TERHMO

• Données d'intervention

Lieu: 700 - Auderghem - Elec BT

Avenue Gustave Demey, 47

1160 Auderghem

Date: 25/03/2026

Effectuée par: MARC GIRARDO

FACQ

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

---

**RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE  
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT**

---

**INSTALLATION** : Facq Auderghem**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

**RUBRIQUES DU RAPPORT**

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

**CONCLUSION**

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint  
Directeur Général

Date d'émission : 25/03/2026

Nombre de pages : 3

Annexe(s) :

Distribution : or.  
cc.



## **I. INFORMATIONS GENERALES**

### **1. Accompagnateurs délégués par vos services :**

Votre personnel

Nous vous remercions pour votre collaboration active.

### **2. Appareillage mis en oeuvre :**

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

### **3. Mesures**

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

### **4. Information supplémentaire**

Néant.



## II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

|            |                        |                                              |              |                                                              |            |
|------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| (*) Code : | REM = Remarque         | O = Installation inaccessible et/ou protégée | Avis (AV.) : | UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence                 | R – Rappel |
|            | OK = Pas d’observation | FC = Faible Charge                           |              | RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible |            |
|            | PES = Pas En Service   |                                              |              | TS (To survey) – à surveiller                                |            |
|            |                        |                                              |              | FI (For information) - pour information                      |            |

| LOCALISATION               | IDENTIFICATION        | CODE<br>(*) | CONSTATATION                       | ANNEXE |     |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----|
|                            |                       |             |                                    | N°.    | AV. |
| Couloir personnel          | TGBT                  | OK          |                                    |        |     |
| Couloir personnel          | TD commande éclairage | FC          |                                    |        |     |
| Couloir personnel          | TD Kingspan           | OK          |                                    |        |     |
| Sous-sol (local technique) | TD monte charge       | FC          |                                    |        |     |
| Sous-sol (local technique) | TD1                   | FC          |                                    |        |     |
| Sous-sol                   | TD photovoltaïque     | FC          | non repéré : au fond de la réserve |        |     |