

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/83000

Numéro de rapport: GEM/65/15246055/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: 470 - Facq Arlon

Route de Neufchâteau, 173

6700 Heinsch (Arlon)

Date: 27/03/2026

Effectuée par: DENIS FRANÇOIS

FACQ

Leuvensesteenweg, 561

1930 Zaventem

Belgique

RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES POSTES H.T.

INSTALLATION : Magasin Facq 470 / 6700 ARLON**BASE DE L'EXAMEN**

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES
- III. ANNEXES

CONCLUSION

Outre les défauts mentionnés, l'installation contrôlée ne présentait aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

Ir F. Dewint
Directeur Général

Date d'émission : 10/04/2026

Nombre de pages : 5

Annexe(s) :

Distribution : or. 1
cc.



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :
Marque: FLIR
Type : T640 2.1
n°.: 55915431
Objectif : lentille de 45°(13.1mm) n° certificat 23TH/049
- Résolutio caméra 640x480 pixels, 3.2Mpixels
- Software :Thermal Studio Pro

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Parking	Cellules HT	OK			
Sanicenter / Magasin (Local Technique)	TGBT	OK			
Sanicenter / Magasin (Local Technique)	TD1 Showroom	OK			
Sanicenter / Magasin (Local Technique)	TD SOLORA	REM	Disjoncteur "Inverter 2", phase inférieur conducteur "gris" et "Brun". installation photovoltaïque en fonctionnement (soleil), Revoir serrage bornes, échauffement légé.	1	TS
Magasin 2em étage	TD HVAC	OK			
Magasin 1er étage	TD Chaufferie	FC			



III. ANNEXES



Nombre d'annexes : 1

Annexe n°	Page
1	5

Annexe n°: 1

Localisation : Sanicenter / Magasin (Local Technique)

Identification : TD SOLORA



Metingen

Phase inf brun	50.5 °C
Phase inf grise	53.4 °C
Température de Référence	45.9 °C
Création	27-03-26 11:54:57

Constat. : Disjoncteur "Inverter 2", phase inférieure conducteur "gris" et "Brun".
 installation photovoltaïque en fonctionnement (soleil),
 Revoir serrage bornes, échauffement légé.

Avis : TS (To survey) – à surveiller