

Ref. Service Order 000878219797

Contract N° / N° de contrat 42629492

Naam site / Nom du site	FACQ 1020 BXL
Installatie type / Type d'installation	Building Door
Installatie N° / N° d'installation	44556689
Manuf. Serial No.	NOT AVAILABLE
Erkenning / Identification	FMFW
Adres / Adresse	AVENUE DU PORT 104/106
Stad / Ville	BRUXELLES BRUSSEL

Uw specialist / Votre spécialiste Mohammed MAHJOUB

Datum bezoek / Date visite 20/7/2026

**Onderhoud uitgevoerd
Maintenance réalisée**

De basic module is uitgevoerd, deze module bevat alle visuele en functionele testen om uw installatie veilig en bedrijfzeker te laten functioneren. / Le module de base a été effectué, ce module comprend tous les tests visuels et fonctionnels pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre installation.

SM: Safety Module

Service performed

B S

Dit is een overzicht van de onderhoudsmodule die op de vermelde installatie werden uitgevoerd. Als het, naar aanleiding van dit bezoek, nodig is u op de hoogte te brengen van andere zaken ivm deze installatie, zal iemand van ons onderhoudsteam contact met u opnemen.

Ceci est une synoptique des modules de maintenance qui ont été réalisés sur l'installation mentionnée. Si, à la suite de cette visite, il est nécessaire de vous informer d'autres aspects, une personne de notre équipe de maintenance vous contactera.

Comments Customer Voir rapports

Handtekening klant / Signature client

No Signature Available

Naam Klant / Nom du client

Deze e-mail werd automatisch gegenereerd.

Opmerking: Dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van KDB Belgium NV/SA te gebruiken of te verspreiden.

Cet e-mail est généré automatiquement.

Remarque: Ce message - ainsi que les annexes - sont confidentiels. Il est interdit d'utiliser ou de transmettre ce message, que se soit entièrement ou partiellement, sans l'autorisation de KDB Belgium.

KDB Belgium NV/SA
www.kone.be